

Servicemeldung

Allgemeine Angaben

Datum	18-06-2024 bis 18-06-2024
Gemeinde	Egerkingen,Kappel,Härkingen,Rickenbach,Wangen bei Olten
Ursache	Modernisierungsarbeiten am Kabelnetz
Meldung	Unterbruch bei FTTH Diensten (Alle Dienste)
Nicht betroffene Dienste	Mobile,HFC
Dauer der Arbeiten	0.05 - 3.00 Uhr
Art des Unterbruchs	Mehrere kleine Unterbrüche (max. 30min)

Zusätzliche Informationen

Modernisierung aller FTTH-Anschlüsse auf 10 Gbit/s.